



Πίνακες Αποτελεσμάτων Αναλύσεων ποιότητας θαλασσινού νερού σε Μαντούδι στις 16 / 07 / 2026.

Πίνακας 1. Θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Προσδιορισμών σε
θαλασσινό νερό από Ακτές Μαντουδίου, στις 16 / 07 / 2026.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος)	Ωρα δειγματ ο ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100		
				<i>E. coli</i>	Εντερό κοκκοί	
1	Μαντούδι Εύβοιας. Παραλία Αμίτσα	38.811980, 23.515946	12:00	308	75	
2	Μαντούδι Εύβοιας. Παραλία Κυμάσι.	38.810328 23.517059	12:29	285	135	
3	Μαντούδι Εύβοιας. Παραλία Κυμάσι. Ναυπηγείο / Θέση.	38.808134 23.519320	12:44	230	68	
4	Μαντούδι Εύβοιας. Παραλία Κυμάσι. Σκάλα φόρτισης. Παλαιά γερανογέφυρα της ΤΕΡΝΑ	38.809388 23.526185	13:00	297	143	
5	Μαντούδι Εύβοιας. Παραλία Κυμάσι. Λιμάνι	38.808897, 23.524279	13:10	202	96	
6	Β. Εύβοια. Τοπική Κοινότητα Κηρίνου. Παραλία Κρύας Βρύσης.	38.838941 23.467195	15:05	498	87	
7	Τοπική Κοινότητα Κηρίνου Κρύα βρύση. Παραλία	<u>38.841373,</u> <u>23.464945</u>	15:15	53	5	
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/Ε.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.				250/ 100 ml	100/ 100 ml	